

INFORMACE PRO UŽIVATELE

CS

Výrobek: Kuchařské rondony, haleny, košile, pláště, kalhoty

Materiál: 100 % bavlna

Související dokumenty:

- Směrnice rady EU pro osobní ochranné prostředky 89/686/EHS.
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterými se stanoví požadavky na osobní ochranné pomůcky.
- ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděvy – Obecné požadavky.

Účel použití: vyhovují z hlediska všeobecných požadavků ČSN EN ISO 13688 a účelu použití jakožto ochrana uživatelů proti prachu, ušpinění a povrchově působícím mechanickým vlivům bez nároků na vyšší ochrannou funkci – osobní ochranný prostředek jednoduché konstrukce.

Materiál oděvů vyhovuje požadavkům normy ČSN P ENV 14237:2003 - Textilie ve zdravotnictví.

Upozornění pro uživatele: při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví

(výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými, chemickými riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.) Silně znečištěný, proděravěný, roztrhaný, či jinak poškozený oděv neskýtá popsanou ochranu a je nutné jej opravit nebo vyřadit. Předpokládaná životnost 2 roky.

Před prvním použitím výrobek vyperte.

Velikosti: označeny piktogramem s číselným kódem velikosti.



Značení: všitou etiketou s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů ošetřování dle EN ISO 3758:2005.

Všechny tyto výrobky jsou označené grafickou značkou CE.

Skladování: v suchém, tmavém a odvětraném prostředí v rozmezí teplot 10-30 °C.

Balení, přeprava: v uzavřených, průhledných PE obalech.

Likvidace: výrobek likvidujte dle zákona o odpadech.

Způsob údržby:

praní ruční i v pračce, normální mechanické působení, máchání a odstřed'ování teplota lázně max. 95 °C, povoleno použití všech oxidačních bělicích prostředků, zákaz sušení v bubnové sušičce, žehlení do max. teploty 200 °C, jako čisticí prostředek lze použít tetrachlorethen (PEN), benzín obvyklé postupy bez omezení.

Při údržbě se řiďte piktogramy a pokyny na štítcích u oděvu.



Vzor štítku na oděvech:

název výrobku

kódové označení výrobku

kategorie, značka CE – shoda s NV

materiálové složení

symboly údržby

velikost, piktogram velikosti

3 (2) rozměry velikosti

upozornění o nutnosti číst návod k použití

identifikace výrobce



Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“.

Výrobce:



Kontaktní adresa: U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ.